

**Aptio® Otomasyon Modülleri****Opsiyonel Aptio Modülleriyle Kullanılan Güç Kabloları**

Kayıtlarımıza göre tesisiniz aşağıdaki ürünü/ürünleri almış olabilir:

**Tablo 1. Etkilenen Ürün(ler)**

<b>Modül</b>	<b>Siemens Materyal Numarası (SMN)</b>
Soğutulmuş Saklama Modülü	10703049 veya 10715227 veya 10703036 veya 10713762 veya 10713767
Santrifüj Modülü	10703032 veya 10713761 veya 10713764
i2000SR Arayüz Modülü	10989303 veya 10989304

**Düzeltilme Nedeni**

Siemens Healthcare Diagnostics, Tablo 1'de listelenen Soğutulmuş Saklama Modülü, Santrifüj Modülü ve i2000SR Arayüz Modüllerine bağlanan güç kablolarına yönelik bir Acil Saha Güvenlik Uyarısı (UFSN) yayınlamaktadır.

Müşterilere 21 Mayıs 2014 tarihinden sonra gönderilen modüller ve ilgili arayüz slotları, iki olası konfigürasyona olanak sağlayan iki fişli bir güç kablosu içermektedir. Siemens, otomasyon sisteminin güç kaynağına bağlanmak için kullanılan fişin aşırı ısınabildiği konusunda tedarikçimiz tarafından bilgilendirilmiştir. Standart bir elektrik prizine bağlanan fişler bu sorundan etkilenmez.

Siemens Müşteri Hizmetleri Mühendisleri, güç kablolarını değiştirmek için müşteri sahalarını ziyaret edecektir.

**Sağlık Açısından Riskler**

Bu sorun potansiyel olarak elektriksel bir tehlikeye yol açabilir. Kullanıcının bu sorun nedeniyle yaralanma ihtimali oldukça düşüktür.

### **Müşteri Tarafından Alınması Gereken Önlemler**

- 7 gün içinde bu belgenin ekinde sunulan Saha Düzeltici Etkinlik Kontrol Formu'nu doldurup gönderin.
- Lütfen bu belgeyi Tıbbi Direktörünüz ile gözden geçirin. Lütfen bu belgeyi laboratuvar kayıtlarınızda saklayın ve bu ürünü almış olabilecek kişilere bu belgeyi iletin.

Bu durumun sebep olabileceği aksaklıklar için özür dileriz. Herhangi bir sorunuz olması halinde, lütfen Siemens Müşteri Hizmetleri Merkezi veya yerel Siemens teknik destek temsilcinizle irtibata geçin.

### **Ek Bilgiler**

Aptio, Siemens Healthcare Diagnostics'e ait bir ticari markadır. Tüm diğer ticari markalar ve markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

## SAHA DÜZELTME ETKİNLİK KONTROLÜ

### Güç Kablosu Bağlantısı

Bu yanıt formu, Güç Kablosu Bağlantısına yönelik olarak Ekim 2016 tarihli ekte verilen Siemens Healthcare Diagnostics Acil Saha Güvenlik Uyarısı LAI16-03.A.OUS belgesinin alındığını doğrulamak içindir. Lütfen soruları okuyun ve uygun olan cevabı işaretleyin.

Doldurduktan sonra bu formu, sayfanın altında verilen faks numarası aracılığıyla Siemens Healthcare Diagnostics'e fakslayın.

1. Bu belgede verilen UFSN talimatlarını okudum ve anladım. Evet  Hayır

Anketi dolduran kişinin adı: \_\_\_\_\_

Başlık: \_\_\_\_\_

Kurum: \_\_\_\_\_

Sistem Seri Numarası: \_\_\_\_\_

Cadde: \_\_\_\_\_

Şehir: \_\_\_\_\_

Eyalet: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Ülke: \_\_\_\_\_

Tamamlanan formu fakslamak için lütfen formu (###) ###-#### no'lu faks numarasından yerel Siemens teknik destek merkezimize gönderin. Herhangi bir sorunuz varsa, yerel Siemens teknik destek temsilcinizle irtibata geçin.